

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00046588
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 02/05/2016
OT fecha/hora impresion: 21/05/2016
14:59:33

Detalles del Equipo

Equipo:	HT027 740B CAT	Descripción:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02266	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,763.50	Fecha/Hr. Requerida:	22/05/2016 00
Tipo de OT:	PM <u>proposal</u> JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	740B - MAINTENANCE - 500HRS		
Sistema:	Grupo:	Teller:	TMF WORKSHOP
	Tecnico:	Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:			<u>Realizado (SI/NO)</u>

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:		Trabajo Realizado:	
mant to Preventor		500 horas	
Trabajo Realizado:		Cambio de Aceite motor muestro Geneskos. 1. filtros de aire; " de transmisión Inspección de manguera, crocetas, pulitish.	
Observaciones:			
HOROMETRO:		22-5-16.	
9833.8.		9:00 - 11pm.	
INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE	Juan L. Gomez	Pedro Amador
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Daphne River